


Partie 1:

Le travail demandé est de concevoir un montage d'usinage garantissant la mise en position et le maintien en position du corps de pince DESTACO pour la phase 50: Usinage des différents trous radiaux sur le Centre d'usinage 4 axes à broche horizontale: CUH



Partie 2: Réaliser dans SOLIDCAM l'usinage de cette phase 50 avec l'environnement d'usinage précédent